

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель рабочей группы

С.Л. Николаева

«01» июля 2019г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ

объекта социальной инфраструктуры

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ

№ 2

Режевской городской округ

«01» 07 2019 г.

Наименование территориального

образования субъекта РФ

1. Общие сведения об объекте

1.1. Наименование (вид) объекта: общеобразовательное автономное учреждение

1.2. Адрес объекта: 623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Спортивная, 1а.

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 3 этажа, 6655,9 кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 33726 кв.м

1.4. Год постройки здания 1987, последнего капитального ремонта частичный 2014 год

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего 2019, капитального 2022-2025

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа №2», MAOY COШ № 2.

1.7. Юридический адрес организации (учреждения): 623750, Свердловская область, Режевской район, город Реж, улица Спортивная, 1а, e-mail: school2rezh@mail.ru

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация реализация образовательных программ начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования.

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Автобусы № 2,3,5,5а,8,11, маршрутное такси – до остановки «СЭС»,

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту нет

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 500 м

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером; нет

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет (описать) съезды с пешеходного пути на проезжую часть без понижения бордюрного камня до нормативной высоты 4 см., часть пешеходного пути имеет покрытие из бетонных плит с перепадом высот и толщиной швов более 1,5 см, часть плит в неудовлетворительном состоянии (с оголенной арматурой).

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.		ДУ

Все категории инвалидов и МГН		
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	ДУ
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	ДУ
4	с нарушениями зрения	ДУ
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП (Г,У) ВНД (К,О,С)		
2	Вход (входы) в здание	ДЧ (С) ДП (К,О,Г,У)		
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДУ (К) ДЧ (О,С,Г,У)		
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП		
5	Санитарно-гигиенические помещения	ВНД (К, С) ДУ (О, Г,У)		
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДЧ		
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ВНД		
8	Все зоны и участки	ВНД		

** Указывается: **ДП-В** - доступно полностью всем; **ДП-И** (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); **ДЧ-В** - доступно частично всем; **ДЧ-И** (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); **ДУ** - доступно условно, **ВНД** - недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ:

Объект доступен частично для инвалидов, передвигающихся на креслах-колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения.

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

N п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)			
		не нуждается (доступ обеспечен)	ремонт (текущий, капитальный); оснащение оборудованием	индивидуальное решение с техническими средствами реабилитации	технические решения невозможны - организация альтернативной формы обслуживания
1	2	3	4	5	6
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)		-устранение перепадов (ровная укладка бетонных плит), толщина швов между плитами не более 0,015м; -асфальтирование пешеходной дорожки с высотой бордюров по краям не менее 0,05м; -обустройство парковочного места для инвалидов за территорией школы (обратиться в МКУ УГХ по Режевскому району)		
2.	Вход (входы) в здание		-главный вход в здание должен быть архитектурно и художественно оформленным, выделенным из фасада здания (например, яркая суперграфика, которая будет служить хорошим		

			<p>ориентиром для инвалидов всех категорий)</p> <ul style="list-style-type: none"> - на полотнах входных дверей (на прозрачных обязательно) <p>предусмотреть яркую контрастную маркировку расположенную на уровне 1,2-1,5 м от пола- круг диаметром 15 см желтого цвета</p>		
3.	Путь (пути) движения внутри здания, включая пути эвакуации		<p>Перед дверными проемами и входами на лестницы, на путях эвакуации установить предупредительную информацию о препятствии (в виде контрастно окрашенной поверхности либо световых маячков);</p> <ul style="list-style-type: none"> - контрастная окраска верхней ступени лестниц; 		
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)				
5.	Санитарно-гигиенические помещения		<p>Оборудовать туалетную комнату или универсальную кабинку для инвалидов (не менее одной):</p> <ul style="list-style-type: none"> - расширение дверного проема до 0,9м. Дверь должна открываться наружу, чтобы не перекрывать зону передвижения; - размеры кабины (в общей уборной) или туалетной комнаты в плане: глубина – 1,8м, ширина – 1,65м. <p>При сложной конфигурации с выступами и нишами должно быть наличие свободной зоны не менее 140*140 см. Должен быть обеспечен</p>		

			свободный подъезд к раковине на кресле-коляске вплотную. Под раковиной должно быть пространство для коленей инвалида высотой 67 см и 30 см для подножки кресла-коляски; - оборудовать держателями для одежды, костылей; - откидные поручни у унитаза; - пристенные опорные поручни; - две кнопки вызова экстренной помощи на высоте 0,3м и 0,8м.		
6.	Система информации и связи (на всех зонах)		- рекомендовано указатели кабинетов размещать на стене со стороны ручки двери на высоте не менее 1,4м до 1,6м.		
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)				Техническое решение невозможно (неподведомственная территория школы), рекомендовано обратиться в Администрацию Режевского городского округа о капитальном ремонте участка пути движения к школе от остановки
8.	Все зоны и участки				

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ 2019-2021 году в рамках исполнения по мере поступления финансовых средств.

(указывается наименование документа: программы, плана)

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации Полностью доступность объекта для инвалидов, передвигающихся на креслах – колясках, с нарушением опорно-двигательного аппарата, зрения.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии нет

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами *(в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать)*

нет

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов _____;

4.4.6. другое _____

Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта *(наименование документа и выдавшей его организации, дата)*, прилагается

4.7. Информация может быть размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

АИС «Доступная среда» Свердловской области

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту на 2 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 2 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 2 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 2 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте: 10 фото

Поэтажные планы, паспорт БТИ 1,2 этаж на 3 листах

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Рекомендовано обустройство парковочного места для инвалидов за территорией школы
(обратиться в МКУ УГХ Администрации РГО)

Руководитель

рабочей группы директор школы С.Л. Николаева



(Должность, Ф.И.О.) (Подпись)

Члены рабочей группы:

Заместитель директора по УВР Т.Л. Мокроносова

(Должность, Ф.И.О.)

(Подпись)

Заместитель директора по АХЧ Е.А. Вылегжанина

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

В том числе:

представители общественных организаций инвалидов: Председатель Режевской районной
организации ВОИ

С.В. Апоник

(Должность,
Ф.И.О.)

(Подпись)